



VandCenter Syd as
Produktion af vand
Vandværksvej 7
5000 Odense C

Att.: Finn Møllerup

Registrernr.: **A58743**
Kundenr.: **70759**
Ordrenr.: **825806**
Prøvenr.: **A5874301**
Sagsnr.: **10880**
Modt. dato: **2010.04.12**

Sidenr.: **1 af 1**

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: VandCenter Syd as, Produktion af vand
Vandværksvej 7, 5000 Odense C
Prøvested.....: **Forbrugssted Station 42 Vibækvej 9 - V01190000/4461011485**
Ordrenavn.....: Obligatorisk, rentvand til produktion
Prøvetype.....: Drikkevand
Prøveudtagning...: 2010.04.12 kl. 13:15
Prøvetager.....: Rekvirenten (VH)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.04.12 kl. 22:24 - 2010.04.16

Prøvenr.: **A5874301**
Prøve ID:
Prøvemærke:

**Grænseværdier
Vejl. Max. Metoder RSD (%)

M (Mikrobiologisk kontrol)

Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml	i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml	i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml	200	DS/EN/ISO 6222	
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1	Antal/ml	20	DS/EN ISO 6222	

Oplysninger fra rekvirenten:

Vandtemperatur **7.7 gr. C** *

Kopi af rapporten er sendt til:

- Odense Kommune, By-og Kulturforvalt.Landbrug & Grundvand, Nørregade 36-38, 5000 Odense C

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Anette Nielsen

Kontaktperson

20. april 2010

Anette Nielsen

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.